

Till 19 § Vissa angivna brister kan vara av en sådan karaktär att besiktningsorganet bedömer att en förnyad besiktning inte är nödvändig innan anordningen åter tas i drift efter det att bristen åtgärdats. I ett sådant fall kan kontrollorganet i besiktningsintyget ange att anordningen erbjuder betryggande säkerhet om preciserade brister åtgärdas. Kraven i 19 § medför att det inte är tillåtet att ta anordningen i drift innan dessa brister åtgärdats och att överträdelse av bestämmelsen kan medföra sanktionsavgift.

När det gäller tillfälliga personlyft med containerkorgar utgörs anslutningsdelen mellan kran och arbetsborg av ett containerok.

Med antal sysselsatta avses, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

- Anställda arbetstagare.
- Inhyrd arbetskraft (jämför 3 kap. 12 § andra stycket arbetsmiljölagen).

I fråga om verksamhet utan anställda arbetstagare (jämför 3 kap. 5 § arbetsmiljölagen) avses med antal sysselsatta, oavsett om de arbetar heltid eller deltid:

- De personer som driver verksamheten.
- Inhyrd arbetskraft.

Den aktuella fysiska eller juridiska personens organisationsnummer avgör vilka personer som ska anses ingå i verksamheten. I antalet sysselsatta inräknas personer på verksamhetens samtliga arbetsställen.

Antalet sysselsatta ska beräknas utifrån information avseende den dag som överträdelsen av sanktionsbestämmelsen konstaterades.

| **Till 20 §** Begreppet antal sysselsatta förklaras i kommentaren till 19 §.

Obs! Detta rättelseblad ersätter s. 6 av tidigare utgivna AFS 2014:21. Rättelsen innebär att sista meningen i första stycket i rådet till 19 § ska lyda "Kraven i 19 § medför att det inte är tillåtet att ta anordningen i drift innan dessa brister åtgärdats och att överträdelse av bestämmelsen kan medföra sanktionsavgift" istället för "Kraven i 19 § medför att det är straffbart att ta anordningen i drift innan dessa brister åtgärdas".

